


Vehículo 979 con Motor de combustión interna 904.943, 904.970

Vehículo 979 con Motor de combustión interna 924.990, 924.991, 924.999

- 1 Sensor de desgaste de pastillas
- 2 Tubería neumática del freno
- 3 Tuerca
- 4 Cilindro de membrana
- 5 Tapacubos de la palanca



B42.10-0412-06

	Retirar e instalar		
1	Retirar el sensor de desgaste de las pastillas de freno (1).		
2	Retirar el tubo flexible de aire comprimido (2).	<b>i</b> Instalar: Conectar el tubo flexible de aire comprimido y comprobar su estanqueidad.	
3	Soltar las tuercas autoblocantes (3).	<b>i</b> Instalar: Aplicar nuevas tuercas autoblocantes (3).	*BA42.10-B-1001-08D
4	Retirar el cilindro membrana (4).	<b>i</b> Instalar: Limpiar la superficie del cilindro de membrana y la pinza del freno.	
5	Lubricar con grasa el tapacubos de la palanca (5) y el eje del cilindro de la membrana.		*BR00.45-B-1015-06A
6	Instalar en el orden inverso		

### Cilindro de freno

Número	Denominação		Vehículos 979.02/04/07/09, 979.27
BA42.10-B-1001-08D	Tuerca de fijación del cilindro de membrana al soporte	Nm	180...210

### Produtos para reparos

Número	Denominação	Número de pedido
BR00.45-B-1015-06A	Grasa	Darina R2 - Shell