

AP14.40-B-1481BA	Renovar el filtro de AdBlue	01.02.2013
------------------	-----------------------------	------------

MOTORES 457.9 en los MODELOS 382.15 y 634.0 con CODE (MS5) BlueTec 5

MOTORES 924.9 en los MODELOS 368 ; 384.0/2 y 979.2 con CODE (MS5) BlueTec 5

MOTORES 926.9 en los MODELOS 368; 384.0 y 382.17/18 con CODE (MS5) BlueTec 5

1 Elemento del filtro

2 Unidad del filtro de la bomba



N14.40-2025-11

	Desmontar y montar		
¡Peligro!	Riesgo de quemadura y escaldamiento en los trabajos en tuberías del AdBlue y en los componentes conectados con ellas. Riesgo de lesiones en la piel y en los ojos por el contacto con el AdBlue. Riesgo de envenenamiento por ingerir el AdBlue	Recoger el AdBlue solamente en recipientes apropiados. Solamente iniciar los trabajos en el sistema de tratamiento posterior de los gases de escape después de haber aliviado la presión.	AS14.40-B-0001-01A
	Indicaciones para las aplicaciones, propiedades del material y manipulación del AdBlue		AH14.40-B-0001-01A
1	Soltar presionando las tuberías de alimentación y retorno del AdBlue en la unidad del filtro de la bomba (2)		000 589 54 37 00
2	Posicionar un recipiente adecuado para captar el exceso de líquido AdBlue debajo de la unidad del filtro de la bomba (2)		
3	Retirar el elemento del filtro (1)	Montar: Aplicar una fina pasada de grasa silicona MB en el anillo obturador (O-Ring) del elemento del filtro (1) y en el vaso del filtro antes del montaje. No es necesario efectuar una purga en el sistema, pues el mismo se purga automáticamente. Utilizar como agente deslizante la grasa de silicona especificada MB. La aplicación de la grasa silicona debe ser extremadamente moderada, si esto no se cumple podrán ocurrir daños en el sistema SCR. Motores 924.9 y 926.9 Motores 457.9	BR00.45-B-1042-06A BA14.40-B-1001-02B BA14.40-B-1001-02C
4	Efectuar el montaje en el orden inverso		


Tratamiento posterior de los gases de escape

Número	Denominación	Motores 924.9 y 926.9 con Código MS5

BA14.40-B-1001-02B	Vaso del filtro en el módulo de bombas	Nm	32
--------------------	--	----	----

Tratamiento posterior de los gases de escape

Número	Denominación	Motores 457.9 con Código MS5
BA14.40-B-1001-02C	Vaso del filtro en el módulo de bombas	Nm 32



000 589 54 37 00

Abrazadera

Productos para la reparación

Número	Designación	Número de pedido
BR00.45-B-1042-06A	Grasa de sensor del ABS	A 000 989 62 51