

BA13.25-B-1000-01H	Dispositivo tensor de la correa		 BA
--------------------	---------------------------------	--	--

**Dispositivo tensor de la correa**

<b>Número</b>	<b>Denominación</b>		<b>Motor</b> 457.907/908/909; 457.915/916/925; 457.926/927/929 y 457.932	<b>Motor</b> 457.910/911/914; 457.918/919/920; 457.923/924/928 y 457.931/983
BA13.25-B-1001-01H	Tornillo del dispositivo de fijación de la correa de nervios en el soporte	Nm	50	50
BA13.25-B-1002-01H	Tornillo del dispositivo tensor de la correa de nervios en el soporte	Nm	50	50
BA13.25-B-1003-01H	Tornillos del dispositivo tensor de la correa dentada en el bloque del compresor de aire acondicionado	Nm	52	-
BA13.25-B-1004-01H	Tornillo y tuerca del dispositivo tensor de fijación de la correa del ventilador	Nm	120	-